



小ヶ倉林道

その①

2024/8/7撮影

平成30年7月豪雨決壊
横断溝吐き口から決壊したもので、運材事業があり、敷き鉄板で養生しているが、路肩下がり危険な状態である。



小ヶ倉林道

その①

2024/8/7撮影

平成30年7月豪雨決壊
横断溝吐き口から決壊したもので、運材事業があり、敷き鉄板で養生しているが、路肩下がり危険な状態である。



小ヶ倉林道

その①

2024/8/7撮影

平成30年7月豪雨決壊
横断溝吐き口から決壊したもので、運材事業があり、敷き鉄板で養生しているが、路肩下がり危険な状態である。



その①

2024/8/7撮影

平成30年7月豪雨決壊
横断溝吐き口から決壊したもので、現在植生の復帰は見られるものの雨水の流量によっては、更なる崩壊が懸念される。



その①

2024/8/7撮影

平成30年7月豪雨決壊
横断溝吐き口から決壊したもので、現在植生の復帰は見られるものの雨水の流量によっては、更なる崩壊が懸念される。



小ヶ倉林道

その②

2024/8/7撮影

平成30年7月豪雨決壊
大型土のうで仮復旧
運材があり、本復旧に至
っていない。

トラック運材により土の
う形状が潰れている。



小ヶ倉林道

その②

2024/8/7撮影

平成30年7月豪雨決壊
大型土のうで仮復旧
運材があり、本復旧に至
っていない。

トラック運材により土の
う形状が潰れている。



小ヶ倉林道

その②

2024/8/7撮影

平成30年7月豪雨決壊
大型土のうで仮復旧
運材があり、本復旧に至
っていない。

トラック運材により土の
う形状が潰れている。



小ヶ倉林道

その③

2024/8/7撮影

対策未処理箇所

危険表示ロープ設置

現在も流水があり、洗堀
が進んでいると思われる



小ヶ倉林道

その③

2024/8/7撮影

対策未処理箇所

危険表示ロープ設置

現在も流水があり、洗堀
が進んでいると思われる



小ヶ倉林道

その③

2024/8/7撮影

対策未処理箇所

危険表示ロープ設置

現在も流水があり、洗堀
が進んでいると思われる