



小坂下呂林道

2024/8/7撮影

路側決壊箇所への敷鉄板
運材作業が現在もあり、
本復旧に至っていない。
運材車両の幅員すれすえ
であり、危険な状態。
路面舗装もクラックが多く
鉄板で不可視となっている
箇所もクラックが入
っている。



小坂下呂林道

2024/8/7撮影

路側決壊箇所への敷鉄板
運材作業が現在もあり、
本復旧に至っていない。
谷側は、植生の復旧はあ
るものの、雨水等の流入
は多く復旧が必要。



小坂下呂林道

2024/8/7撮影

路側決壊箇所への敷鉄板
運材作業が現在もあり、
本復旧に至っていない。
谷側は、植生の復旧はあ
るものの、雨水等の流入
は多く復旧が必要。