# Ｒ３豪雨による仮復旧（緊急応急工事）後の状況

被災直後の現地　（R3 年 8 月）

仮復旧により通行可能となった状況に路体補強のため敷鉄板を敷設（右）R3.9

路肩欠損し敷鉄板の下部は空洞化している（R6.8）

被災直後（左）と仮復旧工事着手前（右）R3.8

仮復旧により通行可能となった状況に路体補強のため敷鉄板を敷設（右）R3.9

現在の状況　敷鉄板により幅員確保（R6.8）

被災直後（左）と仮復旧工事着手前（右）R3.8

緊急応急工事による仮復旧　完成

現在の状況 **大型土嚢の下部の法面は崩落しつつある（R6.8）**