



小坂下呂林道

第八号橋手前

2024/8/7撮影

路側決壊

急峻なため対策工なし

危険表示のみであり、

復旧が急務である



小坂下呂林道

第八号橋手奥

2024/8/7撮影

洗越前後の洗堀があり

大型土のうで仮復旧