

# 奥能登地区民有林直轄治山事業

## 事業概要



国民の森林・国有林

近畿中国森林管理局





# 01 大久保区域の概要

○大規模地すべり性崩壊及び多数発生した表層崩壊により溪流内に多量の不安定土砂が堆積。

○溪間工12基・山腹工108.57haを予定。 ※災害事業を除く。また、変更もあり得る。



## 02 寺山南区域の概要

○山腹崩壊により溪流内に多量の不安定土砂が堆積し、土砂ダムが形成。

○溪間工7基・山腹工6.84haを予定。 ※災害事業を除く。また、変更もあり得る。



# 03 鳳至区域の概要

○山腹崩壊により神社及び人家等が被災。

○山腹工0.47haを予定。 ※災害事業を除く。また、変更もあり得る。



# 04 興徳寺区域の概要

○山腹崩壊により人家等が被災。

○溪間工5基・山腹工8.69haを予定。 ※災害事業を除く。また、変更もあり得る。



# 05 大谷区域の概要

○山腹崩壊により人家、寺院、県道等が被災。

○溪間工4基・山腹工6.69haを予定。 ※災害事業を除く。また、変更もあり得る。



# 06 南方区域の概要

○山腹崩壊により市道が被災し、一般廃棄物埋立処分場へのアクセス道が被災。

○溪間工3基・山腹工4.52haを予定。 ※災害事業を除く。また、変更もあり得る。

