



若栃榎谷林道（下）

令和3年5月5日

午前5時ころ

休日パトロールで日面谷

への若栃榎谷林道（下）

国有林ゲート手前400m

付近で路側の石積みごと崩落した状況を確認。

下流側から撮影

測量ポールは、全長2m



若栃榎谷林道（下）

令和3年5月5日

午前5時ころ

同 上

路面から崩壊方向撮影



若栃榎谷林道（下）

令和3年5月5日

午前5時ころ

同 上

上流から撮影



若栃榎谷林道（下）

令和3年5月13日

崩壊箇所の養生状況

路面側ブルーシートは
土のうを巻付ける形で
設置。崩壊箇所への雨
水の流入を防ぐ処置。



若栃榎谷林道（下）

令和3年5月13日

崩壊箇所の養生状況

路面側ブルーシートは
土のうを巻付ける形で
設置。崩壊箇所への雨
水の流入を防ぐ処置。




若栃榎谷林道（下）

令和3年5月29日

崩壊箇所仮復旧の丁張



若栃榎谷林道（下）
令和3年6月2日
崩壊箇所仮復旧状況




若栃榎谷林道（下）
令和3年6月10日
崩壊箇所仮復旧状況



若栃榎谷林道（下）
令和3年6月10日
崩壊箇所仮復旧状況



若樺榎谷林道（下）
令和3年6月15日
崩壊箇所仮復旧完了
下流側から撮影



若樺榎谷林道（下）
令和3年6月15日
崩壊箇所仮復旧完了
路面から下方向撮影




若樺榎谷林道（下）
令和3年6月15日
崩壊箇所仮復旧完了
上流側から撮影



若瀬榎谷林道（下）
令和3年6月15日
崩壊箇所仮復旧完了
対岸側から撮影



若瀬榎谷林道（下）
令和3年6月15日
崩壊箇所仮復旧完了
対岸側から撮影



若瀬榎谷林道（下）
令和3年6月15日
崩壊箇所仮復旧完了
下流側から撮影



若栃榎谷林道（下）
令和6年7月6日
崩壊箇所現状
下流側から撮影



若栃榎谷林道（下）
令和6年7月6日
崩壊箇所現状
路面側から下方向撮影



若栃榎谷林道（下）
令和6年7月6日
崩壊箇所現状
下流側から撮影



若栃榎谷林道（下）
令和6年7月6日
崩壊箇所現状
工事関係者通勤状況



若栃榎谷林道（下）
令和6年7月6日
崩壊箇所現状
工事関係者通勤状況



若栃榎谷林道（下）
令和6年7月6日
崩壊箇所現状
工事関係者通勤状況