

令和7年5月15日

関係団体各位

四国森林管理局 森林整備部長
計画保全部長

請負事業体等の重大災害の発生について

平素は、国有林野の事業運営に対し、格段のご理解ご協力をいただき厚く御礼を申し上げます。

さて、令和7年5月14日に高知中部森林管理署管内の林道請負事業現場において、林道災害復旧工事の床掘作業中に重大災害が発生したところです。

貴団体におかれましては、傘下の事業主に対し、今回の災害の速報について、周知して頂き、類似災害の未然防止に努めるようご指導をよろしく申し上げます。

なお、現地調査を踏まえた概報等については別途連絡します。

担当：森林整備課長
企画官（長期安定供給）

請負事業体等における重大災害発生報告
(速報、概報、最終報告)

1	森林管理局・署等名	四国森林管理局 高知中部森林管理署
2	事業の種類	請負事業(林道事業)
3	災害発生日時等	令和7年5月14日(水)10時40分頃発生(死亡確認:令和7年5月14日14時47分 死因:不明)
4	災害発生場所	高知県香美市香北町猪野々 猪野々山国有林9林班
5	契約相手方	高知県香美市物部町大栃1396 有限会社西野建設 代表取締役 西野 桂
6	事業実行事業体	同上
7	被災者氏名等	氏名: 年齢:62歳 性別:男 雇用区分:常雇 社会保険等加入状況:健、厚、雇
8	従事作業	林道工事(災害復旧事業)
9	災害概況	<p>当日、林道災害復旧工事の現場において、被災者は、同僚2名とプレキャストコンクリートブロック擁壁の床掘作業に従事していた。</p> <p>10時40分頃、被災者は、バックホウによる床掘作業箇所へ前進で移動中、谷側の既設コンクリートブロック積が動き出し、同僚が「危ない」と叫んだ後、被災者がバックホウを方向転換しようとした際にバックホウが転倒したとみられる(推定)。</p> <p>転倒途中にキャビンから投げ出された(推定)被災者は、バックホウのアームと地山に左足を挟まれた状態となった。現地の状況から、救助活動に時間を要した。</p> <p>13時30分頃、柚ノ木林道上に引き上げられ、13時40分頃救急車で病院へ搬送された。</p> <p>14時47分頃、搬送先の病院で死亡が確認された。</p>
10	当局の対応(災害発生後の指導及び事業体に対する措置等)	
11	関係監督機関の対応	
12	その他特記すべき事項	

災害発生箇所位置図


(高知県香美市香北町猪野々 猪野々山国有林9林班)

災害発生箇所

高知中部森林管理署

南国警察署大栃駐在所


香美市消防本部 香北分署



柚ノ木林道災害復旧工事（翌債） 位置図

所在地：高知県香美市香北町猪野々 猪野々山国有林9林班

S=1/20,000





こうち事件・事故

崩落で重機転落

男性作業員死亡

香美市

【香長】14日午前10時40分ごろ、香美市香北町猪野々の林道工事現場で、香美市物部町楮佐古、土木作業員、岡本章さん(62)が運転するシヨベルカーが約5メートル下に転落した。岡本さんは胸などを強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認された。

現場は南国署大板駐在所から北西約5キロの山中。国発注の災害復旧工事で、高知中部森林管理署によると、岡本さんは約3メートル幅の林道の路面を掘削中に、下の斜面が崩落したという。

南国署によると、現場では3人が作業。救急隊員が到着した際、岡本さんは重機の外に投げ出された状態で見つかったという。