

事務連絡
令和7年6月5日

各森林管理局
請負事業体等労働安全衛生担当者 殿

林野庁業務課
企画官（水源地域整備担当）

請負事業体等の重大災害の発生について（概略）

標記について、下記のとおり概略をお知らせいたします。
なお、本件災害概要等については別途ご連絡いたします。

- 1 災害発生局署： 四国森林管理局 高知中部森林管理署
- 2 事業の種類： 林道工事請負（災害復旧事業）
- 3 災害発生日： 令和7年5月14日（水）
（死亡：令和7年5月14日（水））
- 4 被災者年齢等： 62歳、男性
- 5 従事作業： 掘削土砂の移動作業
- 6 被災概要： 被災者は、バックホウで掘削土砂をかき集めていたところ、地山と既設擁壁が下方に動き出し、バックホウが谷側に横転した際、キャビンから投げ出されことにより、強打し被災したものと推定。


災害発生箇所位置図

(高知県香美市香北町猪野々 猪野々山国有林9林班)



| | 各機関 | 距離 (km) | 時間 (分) |
|-------------------------|--------------|---------|--------|
| 災害発生箇所 からの 距離及び時間 | 高知中部森林管理署 | 15.5 | 35 |
| | 南国警察署大栃駐在所 | 16.2 | 36 |
| | 香美市消防本部香北分署 | 16.8 | 36 |
| | 前田メディカルクリニック | 22.1 | 44 |


災害発生箇所位置図
(高知県香美市香北町猪野々 猪野々山国有林9林班)



災害発生箇所 見取り図

高知県香美市香北町猪野々 猪野々山国有林9林班

【平面図】



災害発生箇所 見取り図

高知県香美市香北町猪野々 猪野々山国有林9林班

【平面図】

(横転前)掘削土砂取り除き作業

L=約10.0m (崩落ブロック延長)

仮設道幅

2.3m

4.0m以上

同僚A

同僚B

左旋回しようとした際に
谷側に横転

H=約4.0m

被災者は、地山とアームに下半身を挟まれた

既設ブロック擁壁




災害発生箇所 見取り図

高知県香美市香北町猪野々 猪野々山国有林9林班


【断面図】

*キャビンから投げ出された被災者は、バックホウのアームと地山に下半身を挟まれた



重大災害発生状況写真（1）

高知県香美市香北町猪野々 猪野々山国有林 9 林班



重大災害発生状況写真（2）

高知県香美市香北町猪野々 猪野々山国有林 9 林班

